

## メインアリーナ天井の安全対策(防護ネット設置)について

日頃より、小山市立体育館をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、メインアリーナにおいて、メインアリーナ天井建材の一部(化粧板)が剥離し落下する事案が確認されました。緊急点検を実施した結果、欠落する恐れがある建材については速やかに撤去いたしました。さらなる落下の危険性があることから、皆様の安全確保を最優先に、以下の通り安全対策を実施する運びとなりました。

なお、落下の原因につきましては、天井部分における湿気(結露)の影響が確認されており、現在その詳細な状況や対処方法について、関係者一同調査を進めております。

### 記

#### 1. 内容

メインアリーナ天井部への「落下防止用防護ネット」の設置

#### 2. 設置予定日

令和8年3月9日(月)より順次設置

現在、一日も早い問題解決を目指し、関係者一同調査・対策に取り組んでおります。

利用者の皆様にはしばらくの間、ご心配とご不便をおかけいたしますが、皆様の安全性を最優先に、引き続き安全対策を徹底して参ります。

今後とも変わらぬご理解とご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上